

**VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUODAMO TURTO
BŪKLĖS APRAŠYMAS**
2023-10-31

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Pagaminimo metai	Invento- rinis numeris	Įsigijimo kaina, Eur	Likutinė vertė, Eur	Aprašymas		Nustatyta pradinė turto pardavimo viešame prekių aukcione kaina, Eur	Pastabos
1.	Automobilis VW Caddy EDR 751	2008	005413	16 385,54	0	Spalva	pilka	1 900,00	
						Komplektacija	standartinė		
						Kuro rūšis	benzinas		
						Pavarų dėžė	mechaninė		
						Rida	194719 km		
						TA	Negaliojanti, iki 2023 m. rugsėjo mėn.		
						Būklė	Bloga. Sutrinka automobilio elektroninė kompiuterinė įranga, kas sutrikdo variklio darbą (variklis dirba su		

							pertrūkiais arba užgęsta). Automobilio kėbulas ir dujų išmetimo vamzdis stipriai paveikti korozijos. Susidėvėję sėdynių apmušalai, neužsirakina bagažinės durys, susidėvėję važiuoklės stabilizatoriaus įvorės. Šiuo metu automobilis neeksploatuojamas.		
2.	Automobilis VW Caddy EDR 754	2008	005414	16 385,54	0	Spalva Komplektacija Kuro rūšis Pavarų dėžė Rida TA atlikimas Būklė	pilka standartinė benzinas mechaninė 263295 km negalioja Bloga. Automobilio variklis dirba ne visa galia, nepakankamas	1 900,00	

							dinamiškumas (variklis dirba nestabiliai ir su pertrūkiais). Automobilio kėbulas stipriai paveiktas korozijos. Neveikia išmetimo sistemos katalizatorius. Šiuo metu automobilis neeksploatuojamas.		
3.	Automobilis VW Transporter CUG 610	1996	000726	24 685,22	0	Spalva Komplektacija Kuro rūšis Pavarų dėžė Rida TA atlikimas Būklė	balta standartinė benzinas mechaninė 923612 km galioja iki 2023-10-09 Bloga. Išlūžusi galinio rato pakabos svirties kėbulo gembė. Kėbulas stipriai paveiktas korozijos. Variklis dirba nestabiliai,	2 000,00	

							gęsta dirbdamas tuščia eiga.		
4.	Automobilis VW Sharan TVM 535	2002	007195	23 852,00	0	Spalva	balta	970,00	
						Komplektacija	standartinė		
						Kuro rūšis	dyzelinas		
						Pavarų dėžė	mechaninė		
						Rida	196983 km		
						TA atlikimas	negalioja		
						Būklė	Bloga. Kabina ir kėbulas. Durys gali netikėtai atsidaryti arba likti neužfiksuotos varstomų durų atveju. Stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Aušinimo skysčio siurblys, oro džiovintuvas sugedę, pakeisti iš išorės arba paveikti korozijos taip, kad tai gali turėti neigiamos įtakos stabdžių sistemos veikimui (stabdymo diskų		

							darbinių paviršių korozija). Stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai. Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodžio arba netiesioginio matymo įtaiso nėra arba jų įrengimas neatitinka nustatytų reikalavimų. Priekinio ir galinio stiklo valytuvai turi akivaizdžių defektų. Priekinių žibintų (artimosios ir tolimosios šviesos) suregulavimas neatitinka nustatytų reikalavimų. Šviesą atspindintys įrenginiai sugedę, pažeisti. Akumuliatorių baterija netinkamai pritvirtinta, gali sukelti trumpąjį įjungimą. Ratai ir		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							padangos. Padangos dydis (matmenys), leidžiama apkrova (apkrovos indeksas), patvirtinimo žymuo, greičio kategorija arba naudojimo paskirtis neatitinka nustatytų reikalavimų. Padangų protektoriaus rašto gylis neatitinka nustatytų reikalavimų, sudilusios iki nusidėvėjimo žymeklio. Pakaba. Pernelyg didelis lanksto, lankstinės jungties elementų sudilimas (klibėjimas lankstinėje jungtyje)(dešinė priekis, kairė priekis galiniai sailenblokal). Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). Buferių, priekinės ir šoninės apsaugos ir galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone sudedamosios dalys atsipalaidavusios, nepatikimai pritvirtintos arba pažeistos, dėl to užkliudžius arba susidūrus, galima susižaloti. Kabina ir kėbulas. Išorinio paviršiaus skydo sudedamosios dalys turi pažeidimų, atsiknoję ar tokios formos, kad padidėja susižalojimo pavojus (kiauryminiai prarūdijimai). Ratų gaubtai (sparnai),		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							purvasaugiai, pursų taškumą ribojantys įtaisai gali sužeisti arba nukristi. Purvasaugiai sulaužyti, netinkami pritvirtinti. Tvirtinimo vietos laikančiajame kėbule pernelyg pažeistos korozijos. Vidaus įtaisai arba įranga netinkamai pritvirtinti, nepatikimi. Stiklų būklė. Stiklas suskilęs, pažeistas (pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų). 2023-03-29 privalomoje transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje Nr. 906-0089216 nurodyta, kad transporto priemonė		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							neatitinka techninių reikalavimų ir transporto priemonei, jos tinkamai neparengus, dalyvauti viešajame eisme draudžiama.		
5.	Automobilis VW Sharan TVM 491	2002	007196	23 852,00	0	Spalva Komplektacija Kuro rūšis Pavarų dėžė Rida TA atlikimas Būklė	balta standartinė dyzelinas mechaninė 129424 km negalioja Bloga. Transporto priemonės stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai. Stiklų būklė. Stiklas suskilęs, pažeistas ir pažeidimas nepriskiriamas prie leidžiamų	970,00	

							pažeidimų. Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodis arba netiesioginio matymo įtaisas neveiksmingas, labai pažeistas, pritvirtintas netinkamai arba nepatikimai. Pakaba. Pažeista, lūžusi arba įtrūkusi spyruoklės dalis. Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (kiauryminiai prarūdijimai). Skysčio nuotėkis. Akumuliatorių baterija netvirtai pritvirtinta. 2022- 09-16 privalomoje transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							ataskaitoje Nr. 906-0085917 nurodyta, kad transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų ir transporto priemonei, jos tinkamai neparengus, dalyvauti viešajame eisme draudžiama.		
6.	Automobilis VW Sharan TVM 534	2002	007197	23 852,00	0	Spalva Komplektacija Kuro rūšis Pavarų dėžė Rida TA atlikimas Būklė	balta standartinė dyzelinas mechaninė 161586 km negalioja Bloga. Valstybinio numerio ženklo žymenys išblukę, nėra arba trūksta žymenų, jie neišskaitomi arba gali būti perskaityti	970,00	

							neteisingai. Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai pažeisti arba per daug paveikti korozijos. Lanksčios stabdžių sistemos žarnelės suskirdusios ar korėtos (matosi kordas). Ribojamas laisvas stabdžių sistemos veikimas (nepaslankios ar pernelyg užveržtos jungtys, paslankios dalys užspaustos, judėjimo lauke yra kliuvinių). Kiti sistemos įtaisai (aušinimo skysčio siurblys, oro džiovintuvas ir kt.) sugedę, pažeisti iš išorės arba paveikti korozijos taip, kad tai gali turėti neigiamos įtakos stabdžių sistemos veikimui. Pernelyg didelis liekamas rato stabdymas po stabdžių pedalo (valdiklio)		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							atleidimo. Stovėjimo stabdžių stabdymo efektyvumas mažesnis nei 16 procentų. Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas neatitinka nustatytų reikalavimų stiklo valytuvų valomame plote arba išorinių veidrodžių apžvalgos lauke. Priekiniai žibintai. Artimosios ir tolimosios šviesos nesureguliuotos. Skleidžiamas šviesos srauto (spindulio) pokrypis (žibinto sureguliuavimas) neatitinka nustatytų reikalavimų. Akumuliatorių baterija netinkamai pritvirtinta ir gali sukelti trumpąjį jungimą. Posūkio rodiklių ir avarinės signalizacijos žibintai. Yra		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							šviesos šaltinio defektų. Nešviečia arba LED atveju veikia mažiau kaip 2/3 visų LED žibintų. Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Buferių, priekinės ir šoninės apsaugos ir galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone sudedamosios dalys atsipalaidavusios, nepatikimai pritvirtintos ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus, galima susižaloti. 2023-03-29 privalomoje transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje Nr. 906-0089205 nurodyta, kad transporto priemonė neatitinka		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							techninių reikalavimų ir transporto priemonei, jos tinkamai neparengus, dalyvauti viešajame eisme draudžiama.		
7.	Automobilis Suzuki Vitara BNP 735	2003	004597	8 688,60	0	Spalva Komplektacija Kuro rūšis Pavarų dėžė Rida TA atlikimas Būklė	mėlyna standartinė benzinas mechaninė 203495 km galioja iki 2024-09-23 Bloga. Lūžęs automobilio pusrėmis suvirintas, tačiau dėl deformacijos ir stiprios korozijos vėl sulūžęs. Korozijos stipriai pažeisti (iki kiaurymių) automobilio slenksčiai,	500,00	

							važiuoklė, lanžeronai, ratų arkos, pakabos tvirtinimo elementai. Dėl šių pažeidimų automobilis praradęs konstrukcinį atsparumą, stabilumą, nesaugus eksplatuoti.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--