



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, <http://www.sam.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

2023-04-10	Nr. (6.50Mr-13) 10-1645
Į 2023-02-15	Nr. 1-SD-485 (6.16 E)
2023-03-13	Nr. 1-SD-718 (6.16 E)
2023-04-04	Nr. 1-SD-939 (6.16 E)

DĖL PRAŠYMO LEISTI NURAŠYTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2023 m. vasario 15 d. rašte Nr. 1-SD-485 (6.16 E) „Dėl sutikimo turto nurašymui“, 2023 m. kovo 13 d. rašte Nr. 1-SD-718 (6.16 E) „Dėl sutikimo turto nurašymui“ ir 2023 m. balandžio 4 d. rašte Nr. 1-SD-939 (6.16 E) „Dėl informacijos pateikimo“ pateiktus duomenis, vadovaudamasi Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, informuoja, kad neprieštarauja, jog Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas ilgalaikis materialusis turtas, nurodytas rašte, būtų pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei parduotas viešame prekių aukcione ar nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė

Jurgita Grebenkovienė

UAB "Medgija"
Į.k. 303107081
PVM mok.k. LT100008795512

TVIRTINU:
Juozas Riauka
Direktorius
2023 m. 03 mėn. 07 d.

Pažyma
2023 m. Nr. 230

Medicinos technikos techninio įvertinimo komisija apžiūrėjo:
Šviesos šaltinis MACH 3. TYP 3903013412 DF, Number 02/0341
(med. technikos pavadinimas, tipas, gamyklinis nr., pagaminimo data)

Priklausantį: VšĮ. Anykščių PSPC

Nustatyti defektai: Neįsijungia

Preliminarios kapitalinio remonto išlaidos sudarytų:

Pavadinimas	Apytikslė kaina, eur. be PVM	Pastabos
Maitinimo šaltinis	-	Nebegamina

* Be transporto ir remonto darbų išlaidų.

1. Liekamoji medicinos technikos vertė sudaro: _____ Eur
(įvertinimas eurai)

1. **Galutinė komisijos išvada:** Prietaisas neįsijungia dėl maitinimo šaltinio plokštės gedimo, kadangi prietaisas yra senas, jam detalės nebetiekiamos, sutaisyti nepavyks. Prietaisą siūloma nurašyti.

Komisijos pirmininkas:

Nariai:

Medtechnikas Rimantas Butrimavičius

Su komisijos išvada:

(sutinku ar nesutinku, jei nesutinku – nurodyti, kodėl)

Med. technikas, savininkas (atstovas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 906-0089216
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau-TA)
atlikimo vieta/linija: **906/1**

Kasos dok.Nr.: **G42977**
(3) TA atlikimo data, laikas: **2023-03-29 14:46**

Paslauga, kaina: **DUMTA 3.50 Eur**
TA 21.90 Eur
(9) TA atliko: **940**

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas **TVM535 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **H001775**
Pirmosios registracijos data **2002-12-13**
Pirmosios registracijos LR data **2002-12-13**
(1) TP identifikavimo Nr. **WVWZZZ7MZ3V028696**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VW / SHARAN**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1-AF**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN
(4) Rida (km) **196983,**
194298(2019), 183109(2017), 168868(2015)

Kilmės šalis -
Parngtos ekspl. TP masė (kg) **1880**
Tech. didž. TP masė, (kg) **2500**
Draudimo poliso Nr. -
TA periodiškumas **24 mėn**
TP valdytojas **LIETUVOS RESPUBLIKOS**
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžlių bandymo rezultatai, bandomas stabdžlių stendas							Išmetamų teršalų kiekis						Žibintų šviesos matavimai			
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Neiolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimų rezultatai				Žibintai	Šviesos šrauto pokrypis (%)			
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba		1	2	3	Reikšmė		Riba	Kairys	Dešinys	Riba
1(B)	4,27	4,85	12	≤30	█	≥50	Dūmingumas(m ⁻¹)	3.99	2.80		2.80	≤3,00	artimosios šviesos	-0,1	-0,1	-2,5...-0,5
2	2,40	2,17	10	≤30			Sūkiai (min ⁻¹)	4700	4700							
2(S)	2,19	2,29	4		18	≥16										

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

- PT - 6.2.3.b) Kabina ir kėbulas. Durys ir durų užraktai. Durys gali netikėtai atsidaryti arba likti neužfiksuotos: varstomų durų atveju (Dešinė galas)
- DT - 0.3.a.) Transporto priemonės dokumentai ir tapatumo įvertinimas. Nepateikti reikalingi dokumentai, nurodyti Apžiūros atlikimo apraše (draudimo liudijimas (polisas)).
- DT - 1.1.21.a) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Bendras stabdžių sistemos įrengimas ir būklė. Kiti sistemos įtaisai (pvz., aušinimo skysčio siurblys, oro džiuvintuvai ir pan.) sugedę, pažeisti iš išorės arba paveikti korozijos taip, kad tai gali turėti neigiamos įtakos stabdžių sistemos veikimui (stabd. diskų darbinį paviršių korozija)
- DT - 1.6.b) Transporto priemonės stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Išpėjamas įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai
- DT - 3.3.a) Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodžio arba netiesioginio matymo įtaiso nėra arba jie (jų įrengimas) neatitinka nustatytų reikalavimų(a) (yra bent du galinio vaizdo matymo įtaisai). (Kairė priekis)
- DT - 3.4.b) Priekinio ir galinio stiklo valytuvai. Nėra valytuvo šepetėlio arba jis turi akivaizdžių defektų. (Dešinė priekis, Kairė priekis)
- DT - 4.1.2.a) Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos). Sureguliuojamas. Skleidžiamos šviesos šrauto (spindulio) pokrypis (žibinto sureguliuojamas) neatitinka nustatytų reikalavimų(a)
- DT - 4.13.a) Akumuliatorių baterija (-os). Netinkamai pritvirtinta (-os), nepritvirtinta arba gali sukelti trumpąjį jungimą.
- DT - 5.2.3.a) Ratai ir padangos. Padangos. Padangos dydis (matmenys), leidžiama apkrova (apkrovos indeksas), patvirtinimo žymuo, greičio kategorija arba naudojimo paskirtis neatitinka nustatytų reikalavimų
- DT - 5.2.3.e) Ratai ir padangos. Padangos protektoriaus rašto gylis neatitinka nustatytų reikalavimų (a), sudilusi iki nusidėvėjimo žymeklio.
- DT - 5.3.4.a) Pakaba. Lankstinės pakabos jungtys, lankstai. Pernelyg didelis lanksto, lankstinės jungties elementų sudilimas (klibėjimas lankstinėje jungtyje) (Dešinė priekis, Kairė priekis svirčių galiniai saienbloakai)
- DT - 6.1.1.c) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Bendroji būklė. Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui)
- DT - 6.1.4.a) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Buferiai, priekinė, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone. Sudedamoji dalis atsipalaidavusi, nepatikimai pritvirtinta ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima susižaloti (priekinis)



Susipažinau:

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

(transporto priemonės valdytojo parašas)

• Nereikalingus žodžius išbraukti.

Ulenos TAC/KP07-2022/G priedas/7 leidimas

Puslapis: 1 iš 2



- DT - 6.2.1.a) Kabina ir kėbulas. Būklė. Išorinio paviršiaus skydas, sudedamoji dalis turi pažeidimų, yra atsiknoję, nepatikimai pritvirtinti ar tokios formos, kad padidėja sužalojimo pavojus (Kiauryminiai prarūdijimai, gale atšvaistas aplink valst. nr.)
- DT - 6.2.10.a) Kabina ir kėbulas. Ratų gaubtai (sparnai), purvasaugiai, purslų taškymą ribojantys įtaisai. Įtaisai gali sužeisti, gali nukristi. (purvasaugiai posparniai sulaužyti nepatikimai pritvirtinti)
- DT - 6.2.2.d) Kabina ir kėbulas. Įrengimas, montavimas, tvirtinimas. Tvirtinimo vietos laikančiąjame kėbule pernelyg pažeistos korozijos (Dešinė galas, Kairė galas)
- DT - 6.2.3.a) Kabina ir kėbulas. Durys ir durų užraktai. Durys neatsidaro arba netinkamai užsidaro
- DT - 6.2.9.a) Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir išorės įtaisai, įranga. Kiti vidaus ir (ar) išorės įtaisai arba įranga pritvirtinti netinkamai, nepatikimai
- DT - 6.2.9.b) Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir išorės įtaisai, įranga. Dalys gali sužeisti, mažina eksploatacinę saugą. (gale vidaus apdailos)
- NT - 0.1.d) Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. Tvirtinimo elementai ir (ar) su jais susijusios kiaurymės yra valstybinio numerio ženklo žymenų zonoje
- NT - 3.2.a) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs (pažeistas) ir: - pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų
- NT - 3.3.b) Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodis arba netiesioginio matymo įtaisas nežymiai pažeistas arba atsilaisvinusi paslanki jungtis (Dešinė priekis)
- NT - 4.8.1.a) Atšvaitai, matomumo ženklinimas ir kiti šviesogražiai įrenginiai. Būklė. Šviesą atspindintys įrenginiai sugedę, pažeisti

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ~~ATITINKA~~/NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ*.

VADOVAUJANTIS TVARKOS APRAŠO 22 PUNKTU, NESANT GALIMYBĖS OBJEKTIVIAI ĮVERTINTI TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS BŪKLĖS - PAKARTOTINĖ APŽIŪRA NEGALI BŪTI ATLIEKAMA. TINKAMAI PARENGTA TRANSPORTO PRIEMONĖ APŽIŪRAI TURI BŪTI PATEIKTA IŠ NAUJO.

Pastabos: INFORMUOJAME, kad transporto priemone **VAŽIUOTI DRAUDŽIAMA**.

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.



(9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

Utenos TAC/KP07-2022/G priedas/7 leidimas

Puslapis: 2 iš 2



PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 906-0085917 (Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau-TA)
atlikimo vieta/linija: 906/1

Kasos dok.Nr.: K37034
(3) TA atlikimo data, laikas: 2022-09-16 10:55

Paslauga, kaina: **DUMTA 3.50 Eur**
TA 21.90 Eur
(9) TA atliko: 940

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas **TVM491 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **H001774**
Pirmosios registracijos data **2002-12-13**
Pirmosios registracijos LR data **2002-12-13**
(1) TP identifikavimo Nr. **WVWZZZ7MZ3V029036**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VW / SHARAN**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1-AF**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN
(4) Rida (km) **129424,**
122132(2020), 116261(2018), 109352(2016)

Kilmės šalis -
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **1880**
Tech. didž. TP masė, (kg) **2500**
Draudimo poliso Nr. **AED6941585**
TA periodiškumas **24 mėn**
TP valdytojas **ANYKŠČIŲ R.SAV.PSPC**
Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu							Išmetamų teršalų kiekis						Žibintų šviesos matavimai			
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimų rezultatai					Žibintai	Šviesos šrauto pokrypis (%)		
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba		1	2	3	Reikšmė	Riba		Kairys	Dešinys	Riba
1(B)	4,32	4,49	4	≤30	-	≥50	Dūmingumas(m ⁻¹)	0.07			0.07	≤3,00	artimosios šviesos	-1,7	-1,9	-2,5...-0,5
2(B)	2,73	2,64	3	≤30	-	≥50	Sūkiai (min ⁻¹)	4240								
2(S)(B)	3,00	2,49	17		-	≥16										

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

DT - 1.6.b) Transporto priemonės stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai
DT - 3.2.a) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs (pažeistas) ir: - pažeidimas nepriskiriamas prie leidžiamų pažeidimų (žiūrėti 1 priedo 1 priedėlį);
DT - 3.3.b) Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodis arba netiesioginio matymo įtaisas neveiksmingas, labai pažeistas, pritvirtintas netinkamai arba nepatikimai (Kairė priekis)
DT - 5.3.1.b) Pakaba. Spyruoklės ir stabilizatoriai. Pažeista arba įtrūkusi spyruoklės dalis. (Dešinė priekis lūžusi spyruoklė)
DT - 6.1.1.c) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Bendroji būklė. Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui) (kiauryminiai prarūdijimai)
DT - 8.4.1. Kita tarša. Skysčio nuotėkis. Bet koks skysčio nuotėkis, išskyrus vandenį, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams
NT - 4.13.a) Akumuliatorių baterija (-os). Netvirtai pritvirtinta.

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ~~ATITINKA~~ **NEATITINKA** TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ*.

Pastabos: Ši techninės apžiūros rezultatų ataskaita su neigiama išvada nesuteikia teisės dalyvauti viešajame eisme.

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

Pakartotinė apžiūra gali būti atlikta iki **2022-10-16**

Pakartotinės techninės apžiūros kaina **5.70 Eur**



((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 906-0089205

(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau-TA)
atlikimo vieta/linija: 906/1

Kasos dok.Nr.: G42963

(3) TA atlikimo data, laikas: 2023-03-29 12:59

Paslauga, kaina: **DUMTA 3.50 Eur**
TA 21.90 Eur

(9) TA atliko: 911

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas **TVM534 (LT)**

Registracijos liudijimo Nr. **H001776**

Pirmosios registracijos data **2002-12-13**

Pirmosios registracijos LR data **2002-12-13**

(1) TP identifikavimo Nr. **WVWZZZ7MZ3V028775**

(10) Ypatybių žymės -

Markė / modelis **VW / SHARAN**

(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1-AF**

TP paskirtis -

Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**

ETPN/LEN

(4) Rida (km) **161586,**

160014(2017), 156108(2015), 142556(2013)

Kilmės šalis -

Parengtos ekspl. TP masė (kg) **1880**

Tech. didž. TP masė, (kg) **2500**

Draudimo poliso Nr. -

TA periodiškumas **24 mėn**

TP valdytojas **ANYKŠČIŲ R.SAV.PSPC**

Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu							Išmetamųjų teršalų kiekis						Žibintų šviesos matavimai			
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimų rezultatai					Žibintai	Šviesos srauto pokrypis (%)		
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba		1	2	3	Reikšmė	Riba		Kairys	Dešinys	Riba
1(B)	3,82	4,02	5	≤30		≥50	Dūmینگumas(m ⁻¹)	1,81			1,81	≤3,00	artimosios šviesos	-0,8	0,5	-2,5...-0,5
2(B)	2,70	2,94	8	≤30			Sūkliai (min ⁻¹)	4550								
2(S)	1,46	1,61	9		12	≥16										

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

DT - 0.1.b) Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. Valstybinio numerio ženklo žymenys išblukę, nėra arba trūksta žymenų, jie neįskaitomi arba gali būti perskaityti neteisingai

DT - 0.3.a.) Transporto priemonės dokumentai ir tapatumo įvertinimas. Nepateikti reikalingi dokumentai, nurodyti Apžiūros atlikimo apraše (draudimo liudijimas (polis)).

DT - 1.1.11.c) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai. Vamzdeliai pažeisti arba per daug paveikti korozijos (Dešinė galas)

DT - 1.1.12.e) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Lankščios stabdžių sistemos žarnelės. Žarnelės suskirdusios ar porėtos (matyti kordas) (Dešinė priekis)

DT - 1.1.15.e) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Stabdžių sistemos lynai, traukės, svirtys, jungtys. Ribojamas laisvas stabdžių sistemos veikimas (nepaslinkios ir (ar) pernelyg užveržtos jungtys, paslinkios dalys užspaustos, judėjimo lauke yra kliuvinių)

DT - 1.1.21.a) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Bendras stabdžių sistemos įrengimas ir būklė. Kiti sistemos įtaisai (pvz., aušinimo skysčio siurblys, oro džiuvintuvas ir pan.) sugedę, pažeisti iš išorės arba paveikti korozijos taip, kad tai gali turėti neigiamos įtakos stabdžių sistemos veikimui (Kairė priekis) *sta džiuvintuvas*

DT - 1.2.1.d) Transporto priemonės darbinio stabdžio veikimas ir efektyvumas. Pernelyg didelis liekamasis rato stabdymas po stabdžių pedalo (valdiklio) atleidimo (Kairė priekis)

DT - 1.4.2. Transporto priemonės stovėjimo stabdžio veikimas ir efektyvumas. Stovėjimo stabdžių stabdymo efektyvumas mažesnis kaip 16 proc.

DT - 3.2.b) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (įskaitant atspindinčiąją arba tamsintą plėvelę) neatitinka nustatytų reikalavimų(a) : - stiklo valytuvų valomame plote arba išorinių veidrodžių apžvalgos lauke.

DT - 4.1.2.a) Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos). Suregulavimas. Skleidžiamos šviesos srauto (spindulio) pokrypis (žibinto suregulavimas) neatitinka nustatytų reikalavimų(a)

DT - 4.13.a) Akumuliatorių baterija (-os). Netinkamai pritvirtinta (-os), nepritvirtinta arba gali sukelti trumpąjį jungimą.

DT - 4.4.1.a) Posūkio rodiklių ir avarinės signalizacijos žibintai. Būklė ir veikimas. Yra šviesos šaltinio defektų: - nešviečia arba LED atveju veikia



Susipažinau:

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

(transporto priemonės valdytojo parašas)

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

Utenos TAC/KP07-2022/G priedas/7 leidimas

Puslapis: 1 iš 2



KONTROLĖ
ISO/IEC 17020 Nr. I.A. 06.010

mažiau kaip 2/3 visų LED žibintų. (Dešinė priekis)

DT - 6.1.4.a) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Buferiai, priekinė, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone.

Sudedamoji dalis atsipalaidavusi, nepatikimai pritvirtinta ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima susižaloti

NT - 0.1.d) Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. Tvirtinimo elementai ir (ar) su jais susijusios kiaurymės yra valstybinio numerio ženklo žymenų zonoje

NT - 7.2.c) Gesintuvas. Gesintuvas. Motociklas su šonine priekaba, M1 ir N1 klasių transporto priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų

NT - 7.4.a) Trikampis avarinio sustojimo ženklas. Nėra arba nesukomplektuotas, trūksta dalių

NT - 7.5. Pirmosios pagalbos rinkinys. Nėra, nesukomplektuotas arba neatitinka nustatytų reikalavimų

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ~~ATITINKA~~/NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ*.

Pastabos: Ši techninės apžiūros rezultatų ataskaita su neigiama išvada nesuteikia teisės dalyvauti viešajame eisme.

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

Pakartotinė apžiūra gali būti atlikta iki 2023-04-29

Pakartotinės techninės apžiūros kaina 11.00 Eur

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)

• Nereikalingus žodžius išbraukti.

Utenos TAC/KP07-2022/G priedas/7 leidimas

Puslapis: 2 iš 2

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
TURTO APŽIŪROS
PAŽYMA

2023 m. vasario 13 d. Nr. 23-11

Anykščiai

Komisija, sudaryta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-321 „Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo arba nurašymo komisijos sudarymo“ iš: Vilmos Vilkickaitės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjos, komisijos pirmininkės, narių: Gražinos Martinkienės, Finansų ir apskaitos skyriaus specialistės, Audronės Savickienės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojos, Rasiaus Sudeikio, Bendrojo ir ūkio skyriaus informatiko, Algirdo Žalkausko, Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto, apžiūrėjo:

Turto pavadinimas: šviesos šaltinis.

Identifikavimo duomenys: nėra.

Kadastrinių matavimų bylų numeriai: nėra.

Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: neregistruotinas.

Žemės sklypas: nėra.

Kiti duomenys apie turtą: įsigijimo kaina – 5 212,87 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, eilės numeris apskaitoje – 007194.

Turto būklė: sugedęs, tolimesniam naudojimui netinkamas.

Komisijos išvada: siūlome šviesos šaltinį pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas

Nariai



Vilma Vilkickaitė

Gražina Martinkienė

Audronė Savickienė

Rasius Sudeikis

Algirdas Žalkauskas

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
TURTO APŽIŪROS
PAŽYMA

2023 m. vasario 13 d. Nr. 23-12
Anykščiai

Komisija, sudaryta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-321 „Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo arba nurašymo komisijos sudarymo“ iš: Vilmos Vilkickaitės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjos, komisijos pirmininkės, narių: Gražinos Martinkienės, Finansų ir apskaitos skyriaus specialistės, Audronės Savickienės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojos, Rasiaus Sudeikio, Bendrojo ir ūkio skyriaus informatiko, Algirdo Žalkausko, Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto, apžiūrėjo:

Turto pavadinimas: automobilį VW Sharan.

Identifikavimo duomenys: Nr. WVVZZZ7MZ3V028696, tipas arba kategorija M1 AF.

Kadastrinių matavimų bylų numeriai: nėra.

Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: valstybės įmonė „Regitra“, registracijos liudijimas Nr. H 001775, valstybinis numeris TVM 535.

Žemės sklypas: nėra.


Kiti duomenys apie turtą: įsigijimo kaina – 23 852,00 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, eilės numeris apskaitoje – 007195, pagaminimo metai – 2002, spalva – balta, degalai – dyzelinas.

Turto būklė: automobilio stabdžių sistema veikai blogai, pakaba, važiuoklė stipriai paveikta korozijos (kiauryminiai prarūdijimai), todėl gali turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui), kėbulas taip pat paveiktas korozijos, pažeista pakaba. TA negaliojanti.

Komisijos išvada: siūlome automobilį VW Sharan pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas

Nariai

 Vilma Vilkickaitė
 Gražina Martinkienė
 Audronė Savickienė
 Rasiaus Sudeikis
 Algirdas Žalkauskas

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
TURTO APŽIŪROS
PAŽYMA**

2023 m. vasario 13 d. Nr. 23-13
Anykščiai

Komisija, sudaryta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-321 „Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo arba nurašymo komisijos sudarymo“ iš: Vilmos Vilkickaitės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjos, komisijos pirmininkės, narių: Gražinos Martinkienės, Finansų ir apskaitos skyriaus specialistės, Audronės Savickienės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojos, Rasiaus Sudeikio, Bendrojo ir ūkio skyriaus informatiko, Algirdo Žalkausko, Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto, apžiūrėjo:

Turto pavadinimas: automobilį VW Sharan.

Identifikavimo duomenys: Nr. WVWZZZ7MZ3V029036, tipas arba kategorija M1 AF.

Kadastrinių matavimų bylų numeriai: nėra.

Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: valstybės įmonė „Regitra“, registracijos liudijimas Nr. H 001774, valstybinis numeris TVM 491.

Žemės sklypas: nėra.

Kiti duomenys apie turtą: įsigijimo kaina – 23 852,00 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, eilės numeris apskaitoje – 007196, pagaminimo metai – 2002, spalva – balta, degalai – dyzelinas.

Turto būklė: automobilio stabdžių sistema veikai blogai, pakaba, važiuoklė stipriai paveikta korozijos (kiauryminiai prarūdijimai), todėl gali turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui), kėbulas taip pat paveiktas korozijos, pažeistas priekinis stiklas, nulūžusi pakabos spyruoklė. TA negaliojanti.

Komisijos išvada: siūlome automobilį VW Sharan pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas

Nariai


Vilma Vilkickaitė

Gražina Martinkienė

Audronė Savickienė

Rasiaus Sudeikis

Algirdas Žalkauskas

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
TURTO APŽIŪROS
PAŽYMA**

2023 m. vasario 13 d. Nr. 23-14
Anykščiai

Komisija, sudaryta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-321 „Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo arba nurašymo komisijos sudarymo“ iš: Vilmos Vilkickaitės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjos, komisijos pirmininkės, narių: Gražinos Martinkienės, Finansų ir apskaitos skyriaus specialistės, Audronės Savickienės, Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojos, Rasiaus Sudeikio, Bendrojo ir ūkio skyriaus informatiko, Algirdo Žalkausko, Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto, apžiūrėjo:

Turto pavadinimas: automobilį VW Sharan.

Identifikavimo duomenys: Nr. WVVZZZ7MZ3V028775, tipas arba kategorija M1 AF.

Kadastrinių matavimų bylų numeriai: nėra.

Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: valstybės įmonė „Regitra“, registracijos liudijimas Nr. H 001776, valstybinis numeris TVM 534.

Žemės sklypas: nėra.

Kiti duomenys apie turtą: įsigijimo kaina – 23 852,00 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, eilės numeris apskaitoje – 007197, pagaminimo metai – 2002, spalva – balta, degalai – dyzelinas.

Turto būklė: automobilio stabdžių sistema veikai blogai, pakaba, važiuoklė stipriai paveikta korozijos (kiauryminiai prarūdijimai), todėl gali turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui), kėbulas taip pat paveiktas korozijos, pažeista pakaba. TA negaliojanti.

Komisijos išvada: siūlome automobilį VW Sharan pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas

Nariai



Vilma Vilkickaitė

Gražina Martinkienė

Audronė Savickienė

Rasius Sudeikis

Algirdas Žalkauskas