

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 906-0107429
(išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA)
atlikimo vieta/linija: 906/1

Kasos dok.Nr.: **K5023**
(3)TA atlikimo data, laikas: **2025-08-28 10:29**

Procedūra, kaina: **TA 24.60 Eur**
(9) TA atliko: 911

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas **EDR758 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **D233964**

Markė / modelis **VW / CADDY**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1-AC**
TP paskirtis -

Kilmės šalis -
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **1549**
Tech. didž. TP masė, (kg) **2176**
Draudimo poliso Nr. **AJC2542331**

Pirmosios registracijos data **2008-09-03**

Degalų rūšis/galios šaltinis **BENZINAS**

Pirmosios registracijos LR data **2008-09-03**

ETPN/LEN/NTPN **LT*416*M1*00449*20**

(1) TP identifikavimo Nr. **WV2ZZZ2KZ9X034771**

(4) Rida (km) **272959,**

(10) Ypatingos žymės -

240608(2023), 211720(2021), 180126(2019)

TA periodiškumas **24 mėn**
TP valdytojas **ANYKŠČIŲ**
RAJ.SAVIVALD.ADMINISTRACIJA
Mokesčiai -

TECHINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Ašis	Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu						Išmetamų teršalų kiekis				Žibintų šviesos matavimas				
	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Parametrai	Matavimo rezultatai			Žibintai	Šviesos srauto pokrypis (%)			
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba		Min. suk.	Riba	Sūk.> 2000 min ⁻¹		Riba	Kairysis	Dešinysis	Riba
1(B)	3,09	2,83	8	≤30	-	≥50	CO(%)	1,5	≤0,3	1,8	≤0,2	artimosios šviesos	-1,6	-2,4	-2,5...-0,5
2(B)	2,39	1,87	22	≤30	-	≥16		λ		1,05	0,97...1,03				
2(S)(B)	1,83	1,83	0		-	≥16									

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

PT - 1.1.12.c) Transporto priemonės stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Lanksčios stabdžių sistemos žarnelės. Iš žarnelių arba jungčių yra nuotėkis: - hidraulinėje sistemoje; (Kairė priekis)

DT - 2.1.1.e) Transporto priemonės vairo mechanizmo būklė. Vairo pavaros (reduktoriaus) ir vairo veleno būklė. Yra eksploatacijos skysčių nuotėkis

DT - 6.1.1.c) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Bendroji būklė. Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui) (dešinės p. slenkstis)

DT - 6.1.2.a) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Išmetimo vamzdis ir duslintuvas. Išmetimo sistema yra nesaugi, nepatikimai pritvirtinta arba nesandari

DT - 6.2.9.a) Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir išorės įtaisai, įranga. Kiti vidaus ir (ar) išorės įtaisai arba įranga pritvirtinti netinkamai, nepatikimai (Kairė priekis posparnis)

DT - 6.2.9.b) Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir išorės įtaisai, įranga. Dalys gali sužeisti, mažina eksploatacinę saugą. (kairė priekis posparnis sulūžęs)

DT - 7.12.e) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC). ESC gedimų indikatorius lemputė (MIL) neveikia arba rodo sistemos gedimą

DT - 8.2.1.2.b) Benzininio variklio išmetamosios dujos. Išmetamosios dujos. CO kiekis išmetamosiose dujose viršija ribines vertes

DT - 8.2.1.2.c) Benzininio variklio išmetamosios dujos. Išmetamosios dujos. Lambda vertė nepatenka į intervalą $1 \pm 0,03$ arba neatitinka gamintojo specifikacijų

DT - 8.4.1. Kita tarša. Skysčio nuotėkis. Bet koks skysčio nuotėkis, išskyrus vandenį, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams



(9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)

(9)UAB "Utenos techninės apžiūros centras"
Metalô g. 1, LT-28216, Utena,
Tel. +370 389 69627, www.vta.lt, utena@vta.lt



(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ

Pastabos: Ši techninės apžiūros rezultatų ataskaita su neigiama išvada nesuteikia teisės dalyvauti viešajame eisme.

INFORMUOJAME, kad transporto priemone **VAŽIUOTI DRAUDŽIAMA**.

INFORMUOJAME, kad, vadovaujantis LR Susisiekimo ministro 2008-10-24 įsakymo Nr. 3-406 punktu 36, prieš tai atlikta privalomoji apžiūra (Ataskaitos Nr. 906-0092798) laikoma **NEGALIOJANČIA**.

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

Pakartotinė techninė apžiūra gali būti atlikta iki 2025-09-28

Pakartotinės techninės apžiūros kaina 12.30 Eur

Utenos TAC
811
TECHININĖ APŽIŪRA

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)